



T30IHS

基本資訊		
報告代碼	T30IHS	
分店	梓強	
作業員	梓強	
報告時區	GMT+8	
檢測開始時間	2025-12-07 14:29:11	
檢測結束時間	2025-12-07 14:33:55	
檢測次數	1	
消費點數	100	
檢測IP	218.166.80.208	
IMEI1		
IMEI2		
序號	HJHQL56M2D	
硬體序號		
IMEI1		
IMEI1來源	系統讀取	
IMEI2		
IMEI2來源	系統讀取	
裝置序號	HJHQL56M2D	
序號來源	系統讀取	
UDID	00008140-00120D0A3862201C	
硬體資訊		
類型	iOS	
裝置型號	iPhone 16 Pro	
內部型號	D93AP	
製造商	Apple	
CPU型號	t8140	
CPU架構	ARM64E	
裝置顏色	白色鈦金屬	
螢幕解析度	1206x2622@3.0x	
裝置地區碼	ZP/A	
裝置型號碼	MYNJ3	
管制型號	A3293	
容量	256G	
核心數量	6	
L1快取	128K	
L1D快取	64K	
L2快取	4096K	
記憶體	7644M	
內部代號	iPhone17,1	
軟體資訊		
自動檢測		
項目	結果	失敗原因
訊號強度	不支援	
越獄	通過	
喇叭	通過	
聽筒	通過	
底部麥克風	通過	
前麥克風	通過	
後麥克風	通過	
頂部麥克風	不支援	
右側麥克風	不支援	
充電孔	通過	
記憶體	通過	
處理器	通過	
硬碟	通過	
震動功能	通過	
手電筒	通過	
定位功能	通過	
行動網路	通過	
Wi-Fi	通過	
藍牙	通過	
觸控螢幕	通過	
多點觸控	通過	
3D Touch	不支援	
亮暗點	通過	
接近感測器	通過	
光感應器	通過	
方向感測器	通過	
陀螺儀	通過	
電子羅盤	通過	
音量鍵	通過	
靜音鈕	不支援	
休眠鍵	通過	
Home鍵	不支援	
後相機	通過	
後長焦鏡頭	通過	
超廣角相機	通過	
前相機	通過	
雷達	通過	
動作按鈕	通過	
Face ID (人工檢測)	通過	
手動檢測		
項目	結果	失敗原因
原彩 (人工檢測)	通過	
附加資訊		

電池資訊

電池原始最大電容量	3577 mAh
電池電量	15%
電池健康度 (手動輸入)	91%
晶片電池健康度	-
電池最大電容量百分比	-

外觀問答

裝置外觀	外觀完美無傷
面板外觀	面板完美無傷

項目	結果	項目	結果
裝置名稱	iPhone	檢測APPID	com.dribunny.PhoneDoctorBiz.TW2
檢測APP版本	20251119.1	裝置時區	GMT+8
裝置時間	2025/12/07 14:28	電信商名稱	--
電信商ISO	--	電信商MCC	65535
電信商MNC	65535	支援VoIP	否
行動網路IP	101.8.48.134	WiFi IP	192.168.50.245
GPS緯度	22.61425	GPS經度	120.30609
GPS地址	806台灣高雄市前鎮區三多三路215號	CPU效能指數	1403504
記憶體速度	19425 MB/s	硬碟寫入速度	23205 MB/s
硬碟讀取速度	1984 MB/s	硬碟剩餘空間	228095 MB
硬碟空間	243583 MB	是否為整新機	否
上次開機時間	2025/12/07 14:27	已開機時間	00:00:24
記憶體頁面	16 KByte		

外觀問答 (進階)

項目	結果
前相機藍光破損	通過
前相機鏡頭破裂	通過
螢幕膨脹	通過
電池破損	通過
主機板進水	通過
自動重啟	通過

項目	結果
後相機藍光破損	通過
後相機鏡頭破裂	通過
電池膨脹	通過
不開機	通過
手機發熱	通過

未知零件問答

項目	結果
後相機	通過
電池	通過

項目	結果
螢幕	通過

留言

無資料

手機前方外觀

無資料

手機後方外觀

無資料

媒體檔案

後相機

無資料

拍照

無資料

聲音

無資料

影像

無資料