



RACZP0

基本資訊

報告代碼	RACZP0
分店	覺民店
作業員	覺民店
報告時區	GMT+8
檢測開始時間	2025-06-05 18:48:43
檢測結束時間	2025-06-05 18:55:25
檢測次數	1
消費點數	0
檢測IP	36.237.220.70
IMEI1	MG2LXPJGXL
IMEI2	
序號	MG2LXPJGXL

硬體序號

IMEI1	
IMEI1來源	系統讀取
IMEI2	
IMEI2來源	系統讀取
裝置序號	MG2LXPJGXL
序號來源	系統讀取
UDID	00008130- 0018496A1E38001 C
ECID	683611956340329 2
主機板序號	HDTHCL006F2000 03MV
無線裝置序號	4B55EDE001DE

硬體資訊

類型	iOS
----	-----

自動檢測

項目	結果	失敗原因
SIM卡	不支援	
訊號強度	不支援	
越獄	通過	
喇叭	通過	
聽筒	不支援	
底部麥克風	不支援	
前麥克風	不支援	
後麥克風	通過	
頂部麥克風	通過	
右側麥克風	不支援	
充電孔	通過	
記憶體	通過	
處理器	通過	
硬碟		
震動功能	不支援	
手電筒	通過	
定位功能	通過	
行動網路	不支援	
Wi-Fi	通過	
藍牙	通過	
觸控螢幕	通過	
多點觸控	通過	
3D Touch	不支援	
亮暗點	通過	
接近感測器	不支援	
光感應器	通過	
方向感測器	通過	
陀螺儀	通過	
電子羅盤	通過	
音量鍵	通過	

裝置型號	iPad Mini 7 (WiFi)
內部型號	J410AP
製造商	Apple
CPU型號	t8130
CPU架構	ARM64E
裝置顏色	紫
螢幕解析度	1488x2266@2.0x
裝置地區碼	TA/A
裝置型號碼	MXN93
管制型號	A2993
容量	128G
核心數量	6
L1快取	128K
L1D快取	64K
L2快取	4096K
記憶體	7910M
內部代號	iPad16,1

項目	結果	失敗原因
靜音鈕	不支援	
休眠鍵	通過	
Home鍵	不支援	
後相機	通過	
後長焦鏡頭	不支援	
超廣角相機	不支援	
前相機	通過	
雷達	不支援	
動作按鈕	不支援	
Face ID (人工檢測)	不支援	

手動檢測

項目	結果	失敗原因
原彩 (人工檢測)	通過	

電池資訊

項目	結果	項目	結果
電池循環充電次數	11	電池原始最大電容量	5015 mAh
電池目前電容量	4589 mAh	電池目前最大電容量	5076 mAh
電池溫度	31.79 °C	電池電壓	4.237 V
電池電量	95%	電池額定容量	5134 mAh
電池最大電容量百分比	101.2%	電池健康度 (手動輸入)	100%
蘋果電池健康度		晶片電池健康度	100%

附加資訊

項目	結果	項目	結果
裝置名稱	iPad	作業系統版本	18.5
檢測APPID	com.dribunny.PhoneDoctorBiz.TW2	檢測APP版本	20250602.1
裝置時區	GMT+8	裝置時間	2025/06/05 18:48
WiFi IP	192.168.1.144	GPS緯度	22.6393
GPS經度	120.34072	GPS地址	807台灣高雄市三民區覺民路117-173號
CPU效能指數	1186792	記憶體速度	22150 MB/s

項目	結果	項目	結果
硬碟寫入速度	15574 MB/s	硬碟讀取速度	2927 MB/s
硬碟剩餘空間	105989 MB	硬碟空間	121709 MB
是否為整新機	否	上次開機時間	2025/06/05 18:47
已開機時間	00:01:31	記憶體頁面	16 KByte
FMiP	OFF		

外觀問答

項目	結果
裝置外觀	外觀完美無傷
面板外觀	面板完美無傷

外觀問答 (進階)

項目	結果	項目	結果
前相機藍光破損	通過	後相機藍光破損	通過
前相機鏡頭破裂	通過	後相機鏡頭破裂	通過
螢幕膨脹	通過	電池膨脹	通過
電池破損	通過	不開機	通過
主機板進水	通過	手機發熱	通過
自動重啟	通過		

未知零件問答

項目	結果	項目	結果
後相機	通過	螢幕	通過
電池	通過		

留言

無資料

手機前方外觀

無資料


手機後方外觀

無資料


媒體檔案

後相機

後相機



前相機



拍照

無資料

聲音

無資料

影像

無資料