



495AJY

基本資訊

報告代碼	495AJY
分店	覺民店
作業員	覺民店
報告時區	GMT+8
檢測開始時間	2025-09-19 20:32:06
檢測結束時間	2025-09-19 21:10:04
檢測次數	1
消費點數	0
檢測IP	58.115.91.27
IMEI1	358481580861839
IMEI2	358481589639889
序號	FXG62K20XJ

硬體序號

IMEI1	358481580861839
IMEI1來源	系統讀取
IMEI2	358481589639889
IMEI2來源	系統讀取
裝置序號	FXG62K20XJ
序號來源	系統讀取
UDID	00008140- 0008446A0013C01 C
ECID	2327021872201756
主機板序號	G2CH8R00E11000 0FDX
無線裝置序號	30E9010EE00D

硬體資訊

類型	iOS
裝置型號	iPhone 16 Pro

自動檢測

項目	結果	失敗原因
SIM卡	通過	
訊號強度	不支援	
越獄	通過	
喇叭	通過	
聽筒	通過	
底部麥克風	通過	
前麥克風	通過	
後麥克風	通過	
頂部麥克風	不支援	
右側麥克風	不支援	
充電孔	通過	
記憶體	通過	
處理器	通過	
硬碟		
震動功能	通過	
手電筒	通過	
定位功能	通過	
行動網路	通過	
Wi-Fi	通過	
藍牙	通過	
觸控螢幕	通過	
多點觸控	通過	
3D Touch	不支援	
亮暗點	通過	
接近感測器	通過	
光感應器	通過	
方向感測器	通過	
陀螺儀	通過	
電子羅盤	通過	
音量鍵	通過	
靜音鈕	不支援	

內部型號	D93AP
製造商	Apple
CPU型號	t8140
CPU架構	ARM64E
裝置顏色	原色鈦金屬
螢幕解析度	1179x2556@3.0x
裝置地區碼	ZP/A
裝置型號碼	3N754
管制型號	A3293
容量	256G
核心數量	6
L1快取	128K
L1D快取	64K
L2快取	4096K
記憶體	7644M
內部代號	iPhone17,1

項目	結果	失敗原因
休眠鍵	通過	
Home鍵	不支援	
後相機	通過	
後長焦鏡頭	通過	
超廣角相機	通過	
前相機	通過	
雷達	通過	
動作按鈕	通過	
Face ID（人工檢測）	通過	

手動檢測

項目	結果	失敗原因
原影 (人工檢測)	通過	

電池資訊

項目	結果	項目	結果
電池循環充電次數	67	電池原始最大電容量	3544 mAh
電池目前電容量	3216 mAh	電池目前最大電容量	3478 mAh
電池溫度	31.0 °C	電池電壓	4.367 V
電池電量	95%	電池額定容量	3432 mAh
電池最大電容量百分比	98.1%	電池健康度（手動輸入）	98%
蘋果電池健康度		晶片電池健康度	96%

附加資訊

項目	結果	項目	結果
裝置名稱	iPhone	作業系統版本	26.0
檢測APPID	com.dribunny.PhoneDoctorBiz.TW2	檢測APP版本	20250918.1
裝置時區	GMT+8	裝置時間	2025/09/19 20:31
電信商名稱	台灣大哥大	電信商ISO	--
電信商MCC	466	電信商MNC	97
通訊技術	LTE	支援VoIP	否
行動網路IP	101.8.90.20	WiFi IP	192.168.68.142
GPS緯度	22.63934	GPS經度	120.34066

項目	結果	項目	結果
GPS地址	807台灣高雄市三民區覺民路175號	CPU效能指數	1366668
記憶體速度	23758 MB/s	硬碟寫入速度	22471 MB/s
硬碟讀取速度	2036 MB/s	硬碟剩餘空間	224454 MB
硬碟空間	243596 MB	是否為整新機	否
上次開機時間	2025/09/19 20:31	已開機時間	00:00:35
記憶體頁面	16 KByte	FMiP	OFF

外觀問答

項目	結果
裝置外觀	外觀完美無傷
面板外觀	面板完美無傷

外觀問答 (進階)

項目	結果	項目	結果
前相機藍光破損	通過	後相機藍光破損	通過
前相機鏡頭破裂	通過	後相機鏡頭破裂	通過
螢幕膨脹	通過	電池膨脹	通過
電池破損	通過	不開機	通過
主機板進水	通過	手機發熱	通過
自動重啟	通過		

未知零件問答

項目	結果	項目	結果
後相機	通過	螢幕	通過
電池	通過		

留言

無資料

手機前方外觀

無資料

手機後方外觀

無資料

媒體檔案

後相機

後相機



後超廣角相機



後遠距相機

拍照

無資料

聲音

無資料

影像

無資料



前相機

